

# ABB 製 CO-2 型時間過電流電驛 現場檢測作業程序（初稿）

中華民國電驛協會

技術委員會

## 1. 訂定目的

提供正確、安全、可靠及方便之電驛檢測措施，確保電驛各元件的功能良好，經由正確的檢測及適當調整以提高保護電驛之可靠性與安全性。

間過電流電驛。廣泛應用於各式電機設備的保護，可依據應用場合設定電流分接頭及時間刻度兩項設定值，以達成良好之保護協調功能。

## 4.2. 名詞定義

4.2.1. 時間過電流電驛 (Time Overcurrent Relay)

一種使用於受保護設備發生過電流故障時之保護裝置。

4.2.2. 電流分接頭(Current Tap)

選擇電流設定值的螺絲孔。

4.2.3. 時間曲線 (Time Curve)

電驛動作時間與電流分接頭設定值之倍數的對應關係。

4.2.4. 時間刻度(Time Dial)

選擇時間曲線的刻度。

4.2.5. 電磁鐵心

## 3. 依據文件

3.1. 電業法第四十三條。

3.2. 電驛使用說明書 (ABB I.L.41-100F)。

## 4. 通則說明及定義

### 4.1. 通則說明

CO-2 是一單相電驛，為感應圓盤式時

以鐵片堆疊組成的 E 字型電磁鐵。

#### 4.2.6. 蔽極線圈(Shading Coil)

繞製在電磁鐵心左、右磁柱上的短路線圈，用於產生滯後磁通。

#### 4.2.7. 磁塞(Magnet Plugs)

大電流檢測時，用以改變電驛動作時間。

#### 4.2.8. 感應圓盤(Induction Disc)

為鋁製圓盤，中心有軸承裝置及控制彈簧，圓盤可受電磁感應而轉動。

#### 4.2.9. 控制彈簧(Control Spring)

做為感應圓盤復歸或抑制的力矩，並可調整始動電流值。

#### 4.2.10. 阻尼磁鐵(Damping Magnet)

為高強度磁性之永久磁鐵，在低倍率電流檢測時，用以調整電驛的動作時間及抑制接點彈跳現象。

#### 4.2.11. 止回點(Backstop)

感應圓盤之可動接點的起始位置。

#### 4.2.12. 跳脫指示元件 (ICS ; Indicating Contactor Switch Unit)

為拍板式(Crappier Type)之電磁吸引式組件，附有可動接點。當外加於線圈之電流或電壓產生足夠磁通時，活動的拍板受電磁吸引向上，使可動接點與固定接點閉合，以分擔電驛主接點

的跳脫電流並構成自保(Seal-In)回路及完成掉牌指示。

### 5. 權責區分

#### 5.1. 值班運轉負責人之權責

##### 5.1.1. 停電檢測作業

值班運轉負責人依核准之停止要求書負責聯絡及操作，完成後交予現場檢測作業負責人。

##### 5.1.2. 活線作業

值班運轉負責人依核准之檢測作業申請書，向現場檢測作業負責人解說作業範圍及應注意事項。

#### 5.2. 現場檢測作業負責人之權責

##### 5.2.1. 依核准之檢測作業申請書排定作業項目與順序。

##### 5.2.2. 與值班運轉負責人聯繫並確認作業範圍。

##### 5.2.3. 負責督導檢測作業人員依現場檢測作業程序書完成各項檢測作業。

##### 5.2.4. 負責現場之工作安全。

##### 5.2.5. 檢測作業完畢，檢測作業負責人須將設備恢復工作前之狀態，交予值班運轉負責人。

### 6. 現場檢測作業流程

依據第 8 節現場檢測作業流程圖，逐

中華民國八十八年十二月

項完成檢測作業。

#### 6.1.確認現場作業範圍

6.1.1.確認工作環境安全。

6.1.2.確認待檢測電驛，並依表一填寫 1-5 項的資料。

#### 6.2.取出電驛

6.2.1.打開電驛外蓋。

6.2.2 參考圖一，扳開第 10 腳之紅色測試開關(Test Switch)以隔離跳脫回路。

6.2.3.扳開其餘測試開關。

6.2.4.扳開固定電驛之左、右卡榫，取出電驛。

#### 6.3.目視檢查

6.3.1.檢視電驛外觀有無破損、零件鬆脫、燒焦等異狀。

6.3.2.檢查感應圓盤與阻尼磁鐵之氣隙是否有鐵屑或塵埃，轉動感應圓盤使接點閉合，觀察圓盤復歸是否順暢。

#### 6.4.清潔

6.4.1.清潔電驛本體。

6.4.2.使用接點刷片清潔各接點，不可使用粗糙材料之器具，以避免接點受損。

6.5.感應圓盤試驗、記錄及調整  
試驗接線參考圖二。

6.5.1.確認並記錄電流分接頭、時間刻度及 ICS 設定值；鎖緊電流分接頭螺栓。

#### 6.5.2.始動電流值試驗

6.5.2.1.連接試驗器之交流電流輸出端子至電驛第 9 腳及第 8 腳；連接試驗器之接點監視端子至電驛第 10 腳及第 1 腳。

6.5.2.2.開啓試驗器電源。

6.5.2.3.啟動試驗器輸出交流電流為電流分接頭設定值的 2 倍，使感應圓盤轉動，當可動接點與固定接點閉合時，試驗器之接點監視器狀態應改變。

6.5.2.4.調降試驗器之交流電流，直到可動接點剛離開固定接點，此時試驗器之接點監視器狀態復原，該電流值為始動電流值並記錄之。

6.5.2.5.將試驗器之交流電流調降至零（歸零）。

6.5.2.6.關閉試驗器電源。

6.5.2.7.始動電流之試驗值如超出誤差容許範圍( $\pm 3\%$ )，適度調整控制彈簧之鬆緊，再重複 6.5.2.1 至 6.5.2.6 步驟。

#### 6.5.3.時間曲線試驗

6.5.3.1.連接試驗器之交流電流輸出端子至電驛第 9 腳及第 8 腳；連接試驗器之接點監視端子至電驛第 10 腳及第 1 腳。

6.5.3.2.開啓試驗器電源。

6.5.3.3 試驗器的接點監視器轉換為計時器功能。

6.5.3.4 設定試驗器之交流電流為電流分接頭設定值的 2 倍。

6.5.3.5 確認可動接點在止回點，啟動試驗器輸出交流電流，使感應圓盤轉動且計時器同步計時。當可動接點與固定接點閉合時，計時器停止計時且交流電流中止輸出，記錄計時器之時間。

6.5.3.6 將計時器歸零。

6.5.3.7 設定試驗器之交流電流為電流分接頭設定值的 3 倍。

6.5.3.8 確認可動接點在止回點，啟動試驗器輸出交流電流，使感應圓盤轉動且計時器同步計時。當可動接點與固定接點閉合時，計時器停止計時且交流電流中止輸出，記錄計時器之時間。

6.5.3.9 將計時器歸零。

6.5.3.10 設定試驗器之交流電流為電流分接頭設定值的 5 倍。

6.5.3.11 確認可動接點在止回點，啟動試驗器輸出交流電流，使感應圓盤轉動且計時器同步計時。當可動接點與固定接點閉合時，計時器停止計時

且交流電流中止輸出，記錄計時器之時間。

6.5.3.12 將電流源歸零且關閉試驗器電源。

6.5.3.13 將試驗結果與圖三時間曲線核對，其誤差值應在 5% 內。

6.5.3.14 動作時間試驗值若超出誤差容許範圍，適度調整阻尼磁鐵底部氣隙調整螺栓，調整後再重複 6.5.3.1 至 6.5.3.13 步驟。

6.6 ICS 試驗、記錄及調整

試驗接線參考圖二。

6.6.1 連接試驗器之交流電流輸出端子至電驛第 9 腳及第 8 腳；連接試驗器之直流電流輸出正極端子至電驛第 10 腳、負極端子至第 1 腳。

6.6.2 開啓試驗器電源。

6.6.3 設定試驗器之交流電流為電流分接頭設定值的 2 倍；設定直流電流為零。

6.6.4 啓動試驗器輸出交流電流使電驛感應圓盤開始轉動，直到可動接點與固定接點閉合。

6.6.5 啓動試驗器輸出直流電流並緩慢增加，直到 ICS 動作，該電流值為 ICS 動作電流值並記錄之。

6.6.6 中止試驗器輸出交流電流或將試驗器之交流電流降至零，此時 ICS 接點

中華民國八十八年十二月

仍應閉合。

6.6.7.若 ICS 接點無法閉合或掉牌，關閉試驗器電源，適度調整 ICS 接點或相關簧片，再重複 6.6.1 至 6.6.6 步驟。

6.6.8.緩慢調降直流電流，直到 ICS 接點開啟，該直流電流值為 ICS 復歸電流值並記錄之。

6.6.9.中止試驗器輸出直流電流。

6.6.10.關閉試驗器電源。

6.6.11.ICS 分接頭 0.2 的動作電流值應在 0.15~0.195 安培，復歸電流值應在 0.05 安培以上；ICS 分接頭 2 的動作電流值應在 1.5~1.95 安培，復歸電流值應在 0.55 安培以上。試驗值若超出容許範圍，適度調整 ICS 內相關簧片，再重複 6.6.1 至 6.6.10 步驟。

## 6.7.綜合評估

6.7.1.合格，放回電驛；不合格，送修理單位。

6.7.2.檢測人員與會同人員簽章。

## 6.8.放回電驛

6.8.1.將電驛放入電驛箱中。

6.8.2.扣上固定電驛之左、右兩卡榫。

6.8.3.將第 8 腳及第 9 腳測試開關復原，觀察感應圓盤之可動接點應在止回點。

6.8.4.將第 1 腳至第 7 腳測試開關復原。

中華民國八十八年十二月

6.8.5.將第 10 腳之紅色測試開關復原。


6.8.6.蓋上並鎖緊電驛外蓋(注意：不可碰觸 ICS 之可動接點)。

## 7.紀錄保存

7.1.程序書初版或修訂版(含變更通知單)、審查或修訂意見，由中華民國電驛協會技術委員會設專卷保存五年。


7.2.舊版程序書應予作廢，由技術委員會保存乙份備查一年。

7.3.程序書管制版由技術委員會指定專人保管，異動時應列入移交。



圖一 ABB 製 CO-2 型時間過電流電驛內部接線圖

現場檢測作業流程圖



## 1.附件及表格

表一 ABB 製 CO-2 型時間過電流電驛現場檢測紀錄表

1.廠所：

2.盤別/斷路器號碼：

3.相別：

4.檢測日期：

5.檢測儀器：

廠牌：

型式：

校驗日期：

6.檢測紀錄：

## 6.1 設定值

電流設定值(A)	時間設定值	ICS設定值(A)

## 6.2 檢測紀錄

始動電流值試驗(A)	時間曲線試驗(sec)				ICS試驗(A)	
	200%	300%	500%		始動值	復歸值

7.綜合評估：

 合格 不合格

8.備註：

---



---




---

檢測人員簽章：

會同人員簽章：



試驗項目 試驗儀器	始動電流值 試驗	時間曲線 試驗	ICS 試驗
電流端子(+,-)	(9,8)	(9,8)	(9,8)
監視端子(+,-)	(10,1)	(10,1)	
直流電流端子(+,-)			(10,1)



圖二 ABB 製 CO-2 型時間過電流電驛現場檢測接線圖